


Описание резистора PVZ3A104A01R00 100 кОм


фотография PVZ3A104A01R00 100 кОм



схема регулировки



ЧЕРТЕЖ резистора PVZ3A104A01R00 100 кОм



| Характеристика | Значение |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Номинал сопротивления | 100 кОм |
| Допуск | 5% |
| Количество штук в упаковке | 2000 |
| Сопротивление изоляции | не менее 1 ГОм |
| Номинальная мощность | 0,15 Ватт. |
| Диапазон рабочих температур | от -10 до +70 градусов С |
| Температурный коэффициент | 500 ppm/С |
| Механическая выносливость | 10 циклов |
| Угол поворота регулировочного слота | 280 градусов |
| Вес изделия | 0,5 грамма. |
| Рабочее напряжения | 50 Вольт. |
| Пиковое значение тока | 37 мА. |